

Reparaturpreisliste BLACKBERRY STORM 9500

<u>Fehlerbeschreibung</u>	<u>Defekt</u>	<u>Reparaturkosten</u> (inkl. MwSt)
Glasrisse und/oder tintenähnliche Flecken	LCD-Anzeige komplett	149,00 €
Gehäuse defekt	Gehäuse komplett	99,00 €
Lade- und Synchronisationsbuchse hat keine Funktion / Wackelkontakt oder ist beschädigt	Lade- und Synchronisationsbuchse	79,00 €

Falls Ihr Defekt nicht aufgeführt ist, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

Optionen | Speicheraufrüstungen | Zubehör

Kosten
(inkl. MwSt)

Stand 04/2009 / Irrtümer und Änderungen vorbehalten