

Reparaturpreisliste für SONY Clié S / SJ / T / TJ / N / NX / NR / NZ / UX

<u>Fehlerbeschreibung</u>	<u>Defekt</u>	<u>Reparaturkosten</u> (inkl. MwSt)
Vordere Glasscheibe gebrochen, LCD-Anzeige ist aber OK T6xx SJxx	Touch-Screen	89,00 €
Vordere Glasscheibe gebrochen, LCD-Anzeige ist aber OK S300 S320	Touch-Screen	69,00 €
Vordere Glasscheibe gebrochen, LCD-Anzeige ist aber OK N6xx N7xx	Touch-Screen	89,00 €
Laufzeit des Gerätes ist deutlich eingeschränkt.	Akku	59,00 €

Falls Ihr Defekt nicht aufgeführt ist, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

<u>Optionen Speicheraufrüstungen Zubehör</u>	<u>Kosten</u> (inkl. MwSt)
BRANDO Ultra Clear LCD Display-Schutzfolie Die wohl beste Display-Schutzfolie auf dem Markt	9,00 €
USB Synchronisations- und Ladekabel Laden & synchronisieren über den USB-Port des PC	9,00 €

Stand 11/2006 / Irrtümer und Änderungen vorbehalten