

## Reparaturpreisliste TOMTOM GO 530 | 630 | 730 | 930

<u>Fehlerbeschreibung</u>	<u>Defekt</u>	<u>Reparaturkosten</u> (inkl. MwSt)
Toucheingabe fehlerhaft und/oder gebrochen, LCD-Anzeige ist aber OK	Touch-Screen	89,00 €
Anzeige fehlerhaft und/oder tintenähnliche Flecken	LCD-Anzeige	Auf Anfrage €
Lädt nicht und/oder Wackelkontakt beim Laden	USB-Buchse	59,00 €
Laufzeit des Gerätes deutlich eingeschränkt	Akku	49,00 €

Falls Ihr Defekt nicht aufgeführt ist, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

### Optionen | Speicheraufrüstungen | Zubehör

Kosten  
(inkl. MwSt)

BRANDO Ultra Clear LCD Display-Schutzfolie  
Die wohl beste Display-Schutzfolie auf dem Markt

Tagesaktuelle Preise unter  
[www.parts4pdas.de](http://www.parts4pdas.de)