

Reparaturpreisliste TOMTOM ONE v5 IQ ROUTES

<u>Fehlerbeschreibung</u>	<u>Defekt</u>	<u>Reparaturkosten</u> (inkl. MwSt)
Toucheingabe fehlerhaft und/oder gebrochen, LCD-Anzeige ist aber OK	Touch-Screen	69,00 €
Anzeige fehlerhaft und/oder tintenähnliche Flecken	LCD-Anzeige	Auf Anfrage €
Laufzeit des Gerätes deutlich eingeschränkt	Akku	39,00 €

Falls Ihr Defekt nicht aufgeführt ist, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

Optionen | Speicheraufrüstungen | Zubehör

Kosten
(inkl. MwSt)

BRANDO Ultra Clear LCD Display-Schutzfolie
Die wohl beste Display-Schutzfolie auf dem Markt

Tagesaktuelle Preise unter
www.parts4pdas.de