



Reparaturpreisliste PALM III / E / X / XE

<u>Fehlerbeschreibung</u>	<u>Defekt</u>	<u>Reparaturkosten</u> (inkl. MwSt)
vordere Glasscheibe gebrochen, LCD-Anzeige ist aber OK	Touch-Screen	39,00 €
LCD-Anzeige defekt, vordere Glasscheibe ist aber OK	LCD-Anzeige	59,00 €

Falls Ihr Defekt nicht aufgeführt ist, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.
Stand 11/2006 / Irrtümer und Änderungen vorbehalten