

Reparaturpreisliste PALM IIIc

<u>Fehlerbeschreibung</u>	<u>Defekt</u>	<u>Reparaturkosten</u> (inkl. MwSt)
vordere Glasscheibe gebrochen, LCD-Anzeige ist aber OK	Touch-Screen	69,00 €
Tintenähnliche Flecke / Touch Screen ist aber OK	LCD-Anzeige	69,00 €
Glasrisse und tintenähnliche Flecke	LCD-Anzeige und Touch Screen	89,00 €
Laufzeit des Gerätes deutlich eingeschränkt.	Akku	49,00 €

Falls Ihr Defekt nicht aufgeführt ist, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.
Stand 11/2006 / Irrtümer und Änderungen vorbehalten