

Reparaturpreisliste PSION SERIE 5MX / 5MX PRO / ERICSSON MC 218

<u>Fehlerbeschreibung</u>	<u>Defekt</u>	<u>Reparaturkosten</u> (inkl. MwSt)
Vordere Glasscheibe gebrochen, LCD-Anzeige ist aber OK	Touch-Screen	140,00 €
Glasrisse und tintenähnliche Flecken	LCD-Anzeige und Touch-Screen	180,00 €
LCD hat Linien / Wackelkontakt	LCD-Kabel Verbesserte Ausführung als das Original	70,00 €
Gerät hat beim Öffnen und Schließen keine Federkraft mehr	Inneres Gehäuse	49,00 €
Gehäuseoberteil defekt	Gehäuseoberteil	39,00 €
Gehäuseunterteil defekt	Gehäuseunterteil	19,00 €
Batteriefach defekt	Batteriefach	29,00 €
Stift hält nicht mehr im Gerät	Stifthalterung	19,00 €
Gerät schaltet nicht mehr automatisch An/Aus	Mikroschalter defekt	19,00 €

Falls Ihr Defekt nicht aufgeführt ist, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

<u>Optionen Speicheraufrüstungen Zubehör</u>	<u>Kosten</u> (inkl. MwSt)
Speicher-Upgrade Serie 5mx/MC218 von 16 MB auf 24 MB	39,00 € in Verbindung mit einer Reparatur nur 19,00 €
Speicher-Upgrade Serie 5mx Pro von 24 MB auf 32 MB	39,00 € in Verbindung mit einer Reparatur nur 19,00 €
Speicher-Upgrade Serie 5mx Pro von 24 MB auf 40 MB	69,00 € in Verbindung mit einer Reparatur nur 39,00 €
Speicher-Upgrade Serie 5mx Pro von 32 MB auf 40 MB	39,00 € in Verbindung mit einer Reparatur nur 19,00 €
Ledertasche Business Hochwertige Ledertasche mit Reißverschluß	15,00 €