

Reparaturpreisliste PALM Treo 750 / 750v

<u>Fehlerbeschreibung</u>	<u>Defekt</u>	<u>Reparaturkosten</u> (inkl. MwSt)
Tintenähnliche Flecke	LCD-Anzeige	139.00 €
Vordere Glasscheibe gebrochen, LCD-Anzeige ist aber OK	Touch-Screen	99.00 €

Falls Ihr Defekt nicht aufgeführt ist, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

<u>Optionen Speicheraufrüstungen Zubehör</u>	<u>Kosten</u> (inkl. MwSt)
Standardakku mit 1800 mAh	Tagesaktuelle Preise unter € www.parts4pdas.de
Hochleistungsakku mit 2400 mAh	Tagesaktuelle Preise unter € www.parts4pdas.de
BRANDO Ultra Clear LCD Display-Schutzfolie Die wohl beste Display-Schutzfolie auf dem Markt	Tagesaktuelle Preise unter € www.parts4pdas.de
USB Synchronisations- und Ladekabel Laden und synchronisieren über den USB-Port des PC	Tagesaktuelle Preise unter € www.parts4pdas.de

Stand 12/2008 / Irrtümer und Änderungen vorbehalten