

## Reparaturpreisliste für IPAQ rz1710

<u>Fehlerbeschreibung</u>	<u>Defekt</u>	<u>Reparaturkosten</u> (inkl. MwSt)
Vordere Glasscheibe gebrochen, LCD-Anzeige ist aber OK	Touch-Screen	79,00 € in Verb. m. Akkutausch 59,00 €
Glasrisse und/oder tintenähnliche Flecken	LCD-Anzeige und Touch- Screen	109,00 € in Verb. m. Akkutausch 79,00 €
Lade- und Synchronisationsbuchse hat keine Funktion / Wackelkontakt oder ist beschädigt	Lade- und Synchronisationsbuchse	59,00 € in Verb. m. Akkutausch 39,00 €
Gehäusefront defekt	Gehäusefront	59,00 €
Gehäuserückwand defekt	Gehäuserückwand	49,00 €
Gehäuse komplett defekt	Gehäuse komplett	79,00 €
Keine Funktion und/oder Systemabstürze	Elektronikfehler	ab 49,00 €
Laufzeit des Gerätes deutlich eingeschränkt.	Akku	49,00 €

Falls Ihr Defekt nicht aufgeführt ist, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

### Optionen | Speicheraufrüstungen | Zubehör

Kosten  
(inkl. MwSt)

3-in-1 Stift Kugelschreiber, Touchstift und Reset-Pin – passt in die original Stifthalterung	Tagesaktuelle Preise unter <a href="http://www.parts4pdas.de">www.parts4pdas.de</a>
BRANDO Ultra Clear LCD Display-Schutzfolie Die wohl beste Display-Schutzfolie auf dem Markt	Tagesaktuelle Preise unter <a href="http://www.parts4pdas.de">www.parts4pdas.de</a>
USB Synchronisations- und Ladekabel Laden und synchronisieren über den USB-Port des PC	Tagesaktuelle Preise unter <a href="http://www.parts4pdas.de">www.parts4pdas.de</a>
KRUSELL Ledertasche Ledertasche	Tagesaktuelle Preise unter <a href="http://www.parts4pdas.de">www.parts4pdas.de</a>
BRANDO Aluminiumtasche Hochwertige, seitlich zu öffnende, Aluminiumtasche mit SD-Karten Fach, mit Neopren ausgekleidet	Tagesaktuelle Preise unter <a href="http://www.parts4pdas.de">www.parts4pdas.de</a>