

Reparaturpreisliste IPAQ 54xx / 55xx

<u>Fehlerbeschreibung</u>	<u>Defekt</u>	<u>Reparaturkosten</u> (inkl. MwSt)
Vordere Glasscheibe gebrochen, LCD-Anzeige ist aber OK	Touch-Screen	99,00 €
Glasrisse und/oder tintenähnliche Flecken	LCD-Anzeige und Touch-Screen	139,00 €
Lade- und Synchronisationsbuchse hat keine Funktion / Wackelkontakt oder ist beschädigt	Lade- und Synchronisationsbuchse	59,00 €
Gehäusefront defekt	Gehäusefront	69,00 €
SD-Karte hält nicht mehr im Slot	SD-Halter	79,00 €

Falls Ihr Defekt nicht aufgeführt ist, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

<u>Optionen Speicheraufrüstungen Zubehör</u>	<u>Kosten</u> (inkl. MwSt)
Standardakku 1.400 mAh	Tagesaktuelle Preise unter € www.parts4pdas.de
Hochleistungsakku 2400 mAh Der Akku ist etwas dicker als der Originale und steht aus dem Gerät heraus.	Tagesaktuelle Preise unter € www.parts4pdas.de
3-in-1 Stift Kugelschreiber, Touchstift und Reset-Pin – passt in die original Stifthalterung	Tagesaktuelle Preise unter € www.parts4pdas.de
KFZ Ladekabel	Tagesaktuelle Preise unter € www.parts4pdas.de
BRANDO Ultra Clear LCD Display-Schutzfolie Die wohl beste Display-Schutzfolie auf dem Markt	Tagesaktuelle Preise unter € www.parts4pdas.de
USB Synchronisations- und Ladekabel Laden und synchronisieren über den USB-Port des PC	Tagesaktuelle Preise unter € www.parts4pdas.de

Stand 12/2008 / Irrtümer und Änderungen vorbehalten