

## Reparaturpreisliste für ASUS MYPAL A626 / A686 / A696

<u>Fehlerbeschreibung</u>	<u>Defekt</u>	<u>Reparaturkosten</u> (inkl. MwSt)
vordere Glasscheibe gebrochen, LCD-Anzeige ist aber OK	Touch-Screen	109,00 €
Glasrisse und/oder tintenähnliche Flecken	LCD-Anzeige und Touch- Screen	139,00 €
Lade- und Synchronisationsbuchse hat keine Funktion / Wackelkontakt oder ist beschädigt	Lade- und Synchronisationsbuchse	59,00 €

Falls Ihr Defekt nicht aufgeführt ist, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

### Optionen | Zubehör

Kosten  
(inkl. MwSt)

Akku mit 1300 mAh	Tagesaktuelle Preise unter <a href="http://www.parts4pdas.de">www.parts4pdas.de</a>
Akku mit 2600 mAh Inkl. Batteriefachdeckel, da der Akku dicker ist.	Tagesaktuelle Preise unter <a href="http://www.parts4pdas.de">www.parts4pdas.de</a>
BRANDO Ultra Clear LCD Display-Schutzfolie Die wohl beste Display-Schutzfolie auf dem Markt	Tagesaktuelle Preise unter <a href="http://www.parts4pdas.de">www.parts4pdas.de</a>
KRUSELL Ledertasche Hochwertige Ledertasche	Tagesaktuelle Preise unter <a href="http://www.parts4pdas.de">www.parts4pdas.de</a>

Stand 12/2008 / Irrtümer und Änderungen vorbehalten