



## Reparaturpreisliste für FUJITSUSIEMENS LOOX 610 / 610 BT

<u>Fehlerbeschreibung</u>	<u>Defekt</u>	<u>Reparaturkosten</u> (inkl. MwSt)
Laufzeit des Gerätes deutlich eingeschränkt	Akku	49,00 €

Falls Ihr Defekt nicht aufgeführt ist, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

<u>Optionen   Zubehör</u>	<u>Kosten</u> (inkl. MwSt)
---------------------------	-------------------------------

Stand 12/2008 / Irrtümer und Änderungen vorbehalten