

Reparaturpreisliste für FUJITSUSIEMENS LOOX 718 / 720

<u>Fehlerbeschreibung</u>	<u>Defekt</u>	<u>Reparaturkosten</u> (inkl. MwSt)
Glasrisse und/oder tintenähnliche Flecken	LCD-Anzeige und Touch-Screen	189,00 €
Lade- und Synchronisationsbuchse hat keine Funktion / Wackelkontakt oder ist beschädigt	Lade- und Synchronisationsbuchse	79,00 €

Falls Ihr Defekt nicht aufgeführt ist, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

<u>Optionen Speicheraufrüstungen Zubehör</u>	<u>Kosten</u> (inkl. MwSt)
Akku 1800 mAh	Tagesaktuelle Preise unter € www.parts4pdas.de
BRANDO Ultra Clear LCD Display-Schutzfolie Die wohl beste Display-Schutzfolie auf dem Markt	Tagesaktuelle Preise unter € www.parts4pdas.de
USB Synchronisations- und Ladekabel Laden & synchronisieren über den USB-Port des PC	Tagesaktuelle Preise unter € www.parts4pdas.de
INNOPOCKET Aluminiumtasche ausgekleidet mit Neopren, seitlich zu öffnen mit einem SD-Karten-Fach	Tagesaktuelle Preise unter € www.parts4pdas.de
KRUSELL Ledertasche Hochwertige Ledertasche	Tagesaktuelle Preise unter € www.parts4pdas.de

Stand 12/2008 / Irrtümer und Änderungen vorbehalten