

Reparaturpreisliste für TYPHOON MYGUIDE 3500 GO

<u>Fehlerbeschreibung</u>	<u>Defekt</u>	<u>Reparaturkosten</u> (inkl. MwSt)
Vordere Glasscheibe gebrochen, LCD-Anzeige ist aber OK	Touch-Screen	79,00 € Inkl. Akkutausch 99,00 €
Glasrisse und/oder tintenähnliche Flecken	LCD-Anzeige und Touch- Screen	99,00 € Inkl. Akkutausch 119,00 €
Laufzeit des Gerätes deutlich eingeschränkt	Standardakku SL	49,00 €

Falls Ihr Defekt nicht aufgeführt ist, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

Optionen | Speicheraufrüstungen | Zubehör

Kosten
(inkl. MwSt)

BRANDO Ultra Clear LCD Display-Schutzfolie Die wohl beste Display-Schutzfolie auf dem Markt	Tagesaktuelle Preise unter www.parts4pdas.de
USB Synchronisations- und Ladekabel Laden & synchronisieren über den USB-Port des PC	Tagesaktuelle Preise unter www.parts4pdas.de
KFZ Ladekabel	Tagesaktuelle Preise unter www.parts4pdas.de
3-in-1 Stift Kugelschreiber/Touchstift/Reset-Pin – passt in die original Stifthalterung	Tagesaktuelle Preise unter www.parts4pdas.de

Stand 12/2008 / Irrtümer und Änderungen vorbehalten