

Reparaturpreisliste für TYPHOON MYGUIDE 3500 MOBILE

<u>Fehlerbeschreibung</u>	<u>Defekt</u>	<u>Reparaturkosten</u> (inkl. MwSt)
Vordere Glasscheibe gebrochen, LCD-Anzeige ist aber OK	Touch-Screen	79,00 € Inkl. Akkutausch SL 99,00 € Inkl. Akkutausch XL 109,00 €
Glasrisse und/oder tintenähnliche Flecken	LCD-Anzeige und Touch- Screen	99,00 € Inkl. Akkutausch SL 119,00 € Inkl. Akkutausch XL 129,00 €
Lade- und Synchronisationsbuchse hat keine Funktion / Wackelkontakt oder ist beschädigt	Lade- und Synchronisationsbuchse Es wird eine Verbesserte Buchse eingelötet, die auf Dauer hält.	59,00 € Inkl. Akkutausch SL 79,00 € Inkl. Akkutausch XL 89,00 €
Antenne abgebrochen	Antennengehäuse	49,00 €
Laufzeit des Gerätes deutlich eingeschränkt	Standardakku SL	49,00 €
	Hochleistungsakku XL Der eingebaute Akku hat 30% Mehrleistung als das Original	59,00 €

Falls Ihr Defekt nicht aufgeführt ist, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

Optionen | Speicheraufrüstungen | Zubehör

Kosten
(inkl. MwSt)

BRANDO Ultra Clear LCD Display-Schutzfolie Die wohl beste Display-Schutzfolie auf dem Markt	Tagesaktuelle Preise unter www.parts4pdas.de
USB Docking Station Laden und Datentransfer über USB	Tagesaktuelle Preise unter www.parts4pdas.de
USB Synchronisations- und Ladekabel Laden & synchronisieren über den USB-Port des PC	Tagesaktuelle Preise unter www.parts4pdas.de
KFZ Ladekabel	Tagesaktuelle Preise unter www.parts4pdas.de
3-in-1 Stift Kugelschreiber/Touchstift/Reset-Pin – passt in die original Stifthalterung	Tagesaktuelle Preise unter www.parts4pdas.de
KRUSELL Ledertasche hochwertige Ledertasche	Tagesaktuelle Preise unter www.parts4pdas.de
INNOPOCKET Aluminiumtasche ausgekleidet mit Neopren, seitlich zu öffnen mit einem SD-Karten-Fach	Tagesaktuelle Preise unter www.parts4pdas.de