

Reparaturpreisliste PALM Zire 72

<u>Fehlerbeschreibung</u>	<u>Defekt</u>	<u>Reparaturkosten</u> (inkl. MwSt)
Tintenähnliche Flecke	LCD-Anzeige	119.00 €
Keine oder falsche Stifteingabe möglich	Touch-Screen	79.00 €
Laufzeit des Gerätes deutlich eingeschränkt.	Akku (mit 20 % Mehrleistung)	49,00 €

Falls Ihr Defekt nicht aufgeführt ist, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

Optionen | Speicheraufrüstungen | Zubehör

Kosten
(inkl. MwSt)

BRANDO Ultra Clear LCD Display-Schutzfolie
Die wohl beste Display-Schutzfolie auf dem Markt

Tagesaktuelle Preise unter
www.parts4pdas.de

USB Synchronisations- und Ladekabel
Laden und synchronisieren über den USB-Port des PC

Tagesaktuelle Preise unter
www.parts4pdas.de

3-in-1 Stift
Kugelschreiber, Touchstift und Reset-Pin –
passt in die original Stifthalterung

0
Tagesaktuelle Preise unter
www.parts4pdas.de