

Reparaturpreisliste für PALM V / VX

<u>Fehlerbeschreibung</u>	<u>Defekt</u>	<u>Reparaturkosten</u> (inkl. MwSt)
vordere Glasscheibe gebrochen, LCD-Anzeige ist aber OK	Touch-Screen	49,00 €
Glasrisse und/oder tintenähnliche Flecken	LCD-Anzeige und Touch- Screen	79,00 €
Laufzeit des Gerätes deutlich eingeschränkt und die Hintergrundbeleuchtung ist OK.	Akku	39,00 €
Laufzeit des Geräte deutlich eingeschränkt und Hintergrundbeleuchtung ist defekt	Elektronikfehler und Akku	49,00 €
Stifteingabe wird versetzt angenommen	Elektronikfehler	49,00 €

Falls Ihr Defekt nicht aufgeführt ist, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

<u>Optionen Speicheraufrüstungen Zubehör</u>	<u>Kosten</u> (inkl. MwSt)
Speichererweiterung Palm V von 2MB auf 8MB (ist dann Baugleich Pam VX)	29,00 €
<i>in Verbindung mit einer Reparatur nur</i>	19,00 €
BRANDO 3-in-1 Stift Kugelschreiber, Touchstift und Reset-Pin – passt in die original Stifthalterung	9,00 €
BRANDO Ultra Clear LCD Display-Schutzfolie Die wohl beste Display-Schutzfolie auf dem Markt	9,00 €
Aluminium Tasche Hochwertige Aluminiumtasche blau eloxiert	9,00 €