

Reparaturpreisliste für ASUS EEEPC 700 / 701

<u>Fehlerbeschreibung</u>	<u>Defekt</u>	<u>Reparaturkosten</u> <small>(inkl. MwSt)</small>
Glasrisse und/oder tintenähnliche Flecken	LCD-Anzeige	139,00 €

Falls Ihr Defekt nicht aufgeführt ist, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

<u>Optionen Zubehör</u>	<u>Kosten</u> <small>(inkl. MwSt)</small>
Akku mit 4400 mAH	Tagesaktuelle Preise unter www.parts4pdas.de
Akku mit 5200 mAH	Tagesaktuelle Preise unter www.parts4pdas.de
Akku mit 6600 mAH	Tagesaktuelle Preise unter www.parts4pdas.de
Akku mit 10400 mAH	Tagesaktuelle Preise unter www.parts4pdas.de

Stand 12/2008 / Irrtümer und Änderungen vorbehalten