

Reparaturpreisliste APPLE IPOD TOUCH

| <u>Fehlerbeschreibung</u> | <u>Defekt</u> | <u>Reparaturkosten</u> (inkl. MwSt) |
|---|---|--|
| vordere Glasscheibe gebrochen, LCD-Anzeige ist aber OK | Touch-Screen | 119,00 € |
| Tintenähnliche Flecken | LCD-Anzeige | 119,00 € |
| Gehäuserückwand beschädigt | Gehäuserückwand | 49,00 |
| Laufzeit des Gerätes deutlich eingeschränkt. | Akku (15% Mehrleistung als das Original) | 59,00 € |

Falls Ihr Defekt nicht aufgeführt ist, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

Optionen | Speicheraufrüstungen | Zubehör

Kosten
(inkl. MwSt)

USB Dockingstation
Inklusive Netzgerät.

Tagesaktuelle Preise unter €
www.parts4pdas.de

Noch mehr Zubehör unter www.parts4pdas.de

Stand 12/2008 / Irrtümer und Änderungen vorbehalten